

Anexa 3 la AA3

Anexa 3.2**Listă mijloace de transport utilizate de către S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. în prestarea transportului public local**

Nr. crt.	Nr.înmatr./Nr.înreg. vehicul	Nr. inv.	Categorie	Marca auto	Tip auto	Motor Euro	An fabr.	Cap. de transp./Nr.locuri	Lungime (m)	Nr. axe	Nivel zgomot (dB(A) în mers (dB(A))	Nr. uși de acces	Climatizare CL	info Afisaj călăt indicatori ori	Monitor Infor-matizare MI	Platforma dizab. Pdiz.	GPS	Microfon șofer MIC	Validatoare carduri Vc
1	B.101.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
2	IF-20-STV	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
3	B.103.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
4	B.104.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
5	IF-18-STV	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
6	IF-19-STV	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
7	IF-21-STV	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
8	IF-23-STV	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
9	B.109.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
10	IF-22-STV	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
11	IF.90.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
12	IF.91.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
13	IF.92.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
14	IF.93.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
15	IF.94.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
16	IF.95.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
17	IF.96.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
18	IF.97.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
19	IF.98.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

20	IF.99.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
21	IF.16.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
22	IF.28.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
23	IF.46.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
24	IF.49.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
25	IF.79.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
26	IF.80.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
27	IF.89.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
28	IF.94.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
29	IF.95.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
30	IF.96.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
31	IF.52.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
32	IF.49.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
33	IF.54.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
34	IF.56.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
35	IF.59.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
36	IF.57.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
37	IF.58.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
38	IF.47.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
39	IF.48.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
40	IF.53.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
41	IF.04.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
42	IF.06.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
43	IF.08.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
44	IF.12.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
45	IF.13.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
46	IF.14.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
47	IF.15.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
48	IF.16.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

49	IF.17.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
50	IF.18.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
51	IF.39.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
52	IF.40.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
53	IF.41.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
54	IF.42.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
55	IF.43.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
56	IF.44.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
57	IF.45.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
58	IF.46.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
59	IF.47.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
60	IF.48.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
61	IF.49.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
62	IF.50.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
63	IF.51.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
64	IF.52.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
65	IF.53.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
66	IF.54.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
67	IF.55.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
68	IF.56.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
69	IF.57.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
70	IF.58.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
71	IF.59.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
72	IF.60.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
73	IF.61.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
74	IF.62.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

75	IF.63.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
76	IF.64.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
77	IF.65.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
78	IF.66.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
79	IF.67.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
80	IF.68.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
81	IF.77.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
82	IF.84.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
83	IF.13.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
84	IF.75.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
85	IF.21.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
86	IF.22.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
87	IF.73.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
88	IF.74.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
89	IF.94.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
90	IF.18.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
91	IF.12.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
92	IF.81.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
93	IF.14.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
94	IF.82.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
95	IF.86.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
96	IF.89.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
97	IF.87.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
98	IF.15.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
99	IF.17.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
100	IF.98.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
101	IF.79.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
102	IF.95.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
103	IF.76.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

104	IF.78.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
105	IF.97.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
106	IF.96.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
107	IF.72.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
108	IF.10.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
109	IF.26.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
110	IF.34.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
111	IF.24.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
112	IF.29.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
113	IF.44.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
114	IF.25.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
115	IF.28.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
116	IF.32.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
117	IF.38.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
118	IF.41.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
119	IF.40.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
120	IF.30.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
121	IF.31.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
122	IF.36.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
123	IF.39.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
124	IF.42.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
125	IF.37.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
126	IF.23.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
127	IF.43.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
128	IF.35.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
129	IF.25.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
130	IF.27.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
131	IF.29.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
132	IF.26.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

133	IF.19.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
134	IF.20.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
135	IF.18.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
136	IF.24.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
137	IF.21.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
138	IF.30.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
139	IF.13.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
140	IF.32.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
141	IF.33.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
142	IF.17.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
143	IF.31.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
144	IF.16.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
145	IF.04.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
146	IF.28.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
147	IF.15.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
148	IF.23.STW	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2009	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
149	IF.83.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
150	IF.20.NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2		da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

*Lista se actualizeaza/modifica la solicitarea operatorului, cu respectarea obligatorie de către vehicule a condițiilor prevăzute în anexa 4.1, cu obținerea avizului din partea ADTPBI și cu informarea trimestrială a Consiliului Director al ADTPBI.”